



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ детский сад
«Золотая рыбка» р.п. Мокшан

Хохлова М.Ю./

АКТ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

от «13» февраля 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии М.Ю. Хохлова, члены комиссии Торлукова Л.И., Мышонкова М.В., Груднева М.В., Штанг М.В. составили настоящий акт в том, что нами был проведен осмотр игровых и физкультурно-оздоровительных площадок на территории МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» (краткое наименование ДОУ) на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Комиссия отмечает:

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотая рыбка»

Адрес образовательной организации: Александровская ад. р.п. Мокшан ул. Строителей д.15А.

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительных площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг самого здания учреждения, всего насчитывается 4 игровых площадок и физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 328 м², на каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное, травяное покрытие, опасные предметы (камень, стекло, ветки) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Спортивный комплекс - 1 шт.	поверхность очищена	не выявлено		
2	Игровой городок – 1 шт.	поверхность очищена	не выявлено		
3	Горочки – 1 шт.	исправны	не выявлено		
4	Песочницы – 4 шт.	Без повреждений	не выявлено		
5	Паровозик – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		

6	Качели – 4 шт.	без повреждений	не выявлено		
7	Гимнастическая лестница – 4 шт.,	исправна	не выявлено		
8	Лестница – дуга – 1 шт.	исправна	не выявлено		
9	Скамейка деревянная – 4 шт	исправна	не выявлено		
10	Корабль – 1 шт.	без повреждений	не выявлено		
11	Гимнастическое бревно (бум) – 1 шт	исправно	не выявлено		
12	Стол деревянный – 1 шт.	без повреждений, устойчив	не выявлено		
13	Качели металлические – 2 шт.	устойчивы	не выявлено		
14	Игровой домик – 4 шт.	без повреждений	не выявлено		
15	Веранда металлическая, деревянная – 4 шт.	без повреждений	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии: Домова Н.А. Золот /

Члены комиссии: Суров / Мельникова М.В. /

Силина М.В. / М.Шоу /

Торжкова Н.В. / Торжков /